



N社 レードルクレーン減速機 3段軸ピニオンギヤの1歯欠損

ギヤの欠損直前データと交換後

1. 名称 : 3 LD 140/50T×27.5M レードルクレーン主巻き減速機
2. 内容 : 3段軸ピニオンギヤの1歯欠損 F.NO. 0514&0625 巻き下げ
3. 補修履歴 : 測定 2006年4/27日 翌日に欠損 (詳細は別紙参照)  
: 測定 2006年8/29日 ⑦ピニオンギヤの交換後 (波形比較)

4. 概略図



5. 波形比較

