




# 診断事例

## 【ワーマンポンプ NO.〇〇ポンプ】



回転周期での衝撃性が消滅しました。  
アキシャル方向の隙間を調整したため

