



診断実例

【NO.〇〇ポンプ-A】

強いコスレとレース面に走行疵有り、下方向はコスレ無し
隙間が大きすぎて上半分にコスレやガタの動き

03V 回転周期で衝撃性有り

軸受隙間の調整不良
メーカーもむちゃくちゃなことをしますよ！



アキシャル方向のガタで外輪に疵が発生！

