




診断実例

【NO. ○○ポンプ-B】

03 部位 30311JR
特にコスレは無し



04 部位 30311JR
外輪疵が全周にあり



外輪疵が明瞭