






国内 大手のA社 6313 ベアリング 外輪・内輪に転動体8個分の見事な大疵あり！ 信じられないが事実です。
疵の部分拡大していくと下のようになり詳細な画像になります。〔アウターレース〕






〔インナーレース〕



今度は国内 大手のB社 6310 ベアリング 信じられないが事実です。
1 個目の疵の部分拡大していくと下のように詳細な画像になります。〔インナーレース〕



今度は国内 大手のB社 6310 ベアリング 信じられないが事実です。
2 個目の疵の部分拡大していくと下のように詳細な画像になります。〔インナーレース〕



今度は国内 大手のB社 6310 ベアリング 信じられないが事実です。
2 個目の疵の部分を拡大していくと下のように詳細な画像になります。〔アウターレース〕

