



分解整備後 2009.12.の解放部品  
2006.8.16以降の実稼動= h

回転数 1198 rpm  
19.8 Hz



255Hzのギヤ成分と  
入力回転成分が確認  
この3年後の状態。  
稼動hは不明!